

INFORME DE OBRAS DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 2018



PRESENTACIÓN

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tiene la función sustantiva de formar individuos íntegros, bajo la tutela de docentes universitarios capaces, lo que es esencial para el mejoramiento del aprendizaje y el fortalecimiento de la educación en México.

Lo anterior no sería posible si no se contara con la infraestructura necesaria y suficiente para el pleno desarrollo de la comunidad que da vida al Colegio, misma que en los últimos años se ha incrementado de manera notable: en cada plantel hay edificios de cómputo, idiomas y salones adicionales para atender el aumento de la matrícula.

Sin embargo, preservarlo representa un gran esfuerzo e inversión, así como de un mantenimiento constante a las instalaciones y equipos que son utilizados por toda la comunidad.

Cada periodo vacacional es aprovechado para atender las necesidades que más apremian y que son indispensables para una vida estudiantil y académica de calidad.

Las ampliaciones o remodelaciones, el alumbrado eficiente; el martelinado de pisos; botones de emergencia; mejoramiento de sanitarios, son algunos ejemplos de las más de 100 obras que se realizaron durante 2018, mientras los planteles y oficinas se encontraban en asueto.

La renovación de la infraestructura del Colegio es el resultado del esfuerzo compartido; ahora nuestra obligación es cuidarlo para hacer de nuestra institución un espacio que nos enorgullezca.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. UNIVERSIDAD 3000

La Dirección General del CCH atiende las necesidades de los cinco planteles, se ubica en el campus de Ciudad Universitaria, la cual forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, emitido por la UNESCO el 23 de junio de 2007. Este circuito es una referencia constante a la pluralidad de pensamientos, de artes y humanidades.



La máxima casa de estudios es el alma de la esencia educativa de los *cecehacheros*.




Población estudiantil:
58,738 alumnos
3,218 docentes

y una población flotante estimada en más de 2 mil personas; en el Colegio caminan por sus pasillos diariamente más de

60 mil personas.

PLANTEL AZCAPOTZALCO

Cuenta con una
población de
12,011
alumnos



42 es el total
de edificios

GH

Superficie total de
82,112 m²
Superficie construida
de 28910.46 m².

- Mantenimiento preventivo-correctivo alarmas sísmicas, acceso a laboratorios.
- Mantenimiento correctivo de sanitarios, dirección y mediateca, oficinas N, botaguas M.
- Retiro de 24 viajes de hojarasca contaminada y cascajo.
- Mantenimiento a subestación.
- Mantenimiento preventivo-correctivo a equipo de aire y suministro y colocación de equipo de aire acondicionado.
- Suministro y fabricación de arcotecho.
- Retiro de 50 viajes de basura contaminada.
- Mantenimiento correctivo a equipos hidroneumáticos.
- Mantenimiento correctivo a subestación y tableros de baja tensión.
- Suministro y colocación de red en edificio N, y PDU en ocho *rack*.
- Mantenimiento preventivo correctivo a núcleo de sanitarios en el edificio Z.
- Mantenimiento correctivo a velaria.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a alarmas sísmicas, plumas de acceso al plantel, biométricos y líneas telefónicas.
- Fumigación del plantel.
- Suministro de puertas en secretaría académica y escolares.

AZ CA POT ZAL CO

El tiempo, que deja huella, el deterioro natural de las construcciones, así como las necesidades que se van generando; obligan a realizar obras en todo el plantel, destacan la poda, la limpieza profunda y pintura, como actividades casi cotidianas, aunque a veces no se vean.

“Repintado y limpieza profunda en la Dirección del plantel”.





“Suministro y fabricación de arcotecho en el gimnasio”.

“Mantenimiento correctivo y repintado a la velaría”.



Suministro de puertas, pintura en general y cambio de vidrios en la Dirección del plantel y en las secretarías: Académica y Servicios Escolares. En el edificio Z se llevó a cabo mantenimiento mayor a los sanitarios, así como el cambio de retretes.

PLANTEL NAUCALPAN

Cuenta con una
población de **11,318**
alumnos



Superficie total de
58,475 m²
Superficie construida
de 31,856.29 m².



37 es el total
de edificios

- Firme de concreto en multicanchas deportivas.
- Aplicación de piso , cancelería y electricidad en oficina de Estudiantiles.
- Reacondicionamiento del departamento de Psicopedagogía.
- Firmes de concreto, aplicación de pintura epóxica y salidas sanitarias.
- Cambio de puerta y cancelería en oficina de Comunicación.
- Aplicación de pintura, loseta en muros y restauración de mobiliario en el área de cocina.
- Aplicación de cancelería, pintura, carpintería y albañilería en núcleos sanitarios de gimnasio.
- Escalera de emergencia en el edificio K.
- Escalera de emergencia en el edificio I.
- Colocación de letras de aluminio en fachada de Siladin.
- Ampliación de laboratorio 18 A.
- Suministro, fabricación y colocación de letras de aluminio en biblioteca, centro de cómputo, audiovisual, mediateca y asesorías.
- Cancelación y colocación de bajada pluvial en laboratorio de Biología en el Siladin.
- Restauración de la caseta de vigilancia.
- Reubicación de compresor y hechura de cuarto de máquinas.
- Escalera de emergencia del edificio O, H y M.
- Cambio de puertas en el laboratorio de cómputo de Siladin.
- Muros verdes.
- Muros de piedra de cantera rosa.
- Losa de concreto armado con traves de liga para cimentación del foro al aire libre (*Narnia*).

NAU CAL PAN

La condición geográfica del plantel demanda que sus edificaciones y acceso a las mismas sean adecuados para la población, por tal motivo se generó una logística para las acciones de remodelación y acondicionamiento de las obras llevadas a cabo.

“Acondicionamiento y pintura en las diferentes instalaciones deportivas del plantel”.





“Muros verdes adecuados a los criterios ambientales”.


“Se restauró la caseta de vigilancia”.




Se colocaron escaleras de emergencia en los edificios: H, M y O. En tanto que, en el edificio del Siladin se acondicionaron muros verdes.

PLANTEL VALLEJO

Cuenta con una
población de
11,617
alumnos



Superficie total de
135,250 m²
Superficie construida
de 34,070.25 m².



39 es el total de edificios

- Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica.
- Readecuación del Departamento de tutorías.
- Instalación de alarmas sísmicas y de pánico, así como mantenimiento correctivo a pluma vehicular.
- Suministro y colocación de viniles y cancelería.
- Mantenimiento correctivo a cámaras de circuito cerrado de televisión.
- Instalación y colocación de bebederos.
- Mantenimiento a los equipos hidroneumáticos uno y dos, de tres bombas con compresor, mantenimiento a los equipos de aire comprimido y bombeo de vacío del edificio del Siladín.
- Mantenimiento correctivo a subestación eléctrica.
- Refuerzo de cubierta enfrente de cafeterías.
- Readecuación del gimnasio (Departamento de Educación Física).
- Instalación de botones de pánico, suministro y colocación de interfón.
- Readecuación del área de idiomas.
- Reubicación de reja del invernadero.

VALLEJO

En el plantel se realizó la instalación de bebederos, botones de pánico e interfón en puntos estratégicos; en el área de idiomas se adecuaron espacios para hacerlos más funcionales. En el edificio H se readecuó el salón de clases y una rampa de acceso a personas con capacidades distintas.

“Readecuación y nuevos aparatos en el gimnasio”.



“Colocación de alarmas y colocación de botones de pánico”.



“Bebederos en varios puntos del plantel”.




“Rampas y adecuación del salón de clases, edificio H”.





“Cubierta reforzada en el área de cafeterías”.

PLANTEL ORIENTE

Cuenta con una
población de
12,247
alumnos



Superficie total de
154,102 m²
Superficie construida
de 32,711.84 m².



40 es el total
de edificios

- Mantenimiento a equipos de aire en impresiones e inyectores en la biblioteca.
- Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica.
- Mantenimiento a equipos hidroneumáticos y bombeo de vacío, e instalación de filtro en equipo de aire comprimido.
- Mantenimiento a instalaciones de gas.
- Colocación de postes con botones de emergencia.

O RI EN TE


Es el plantel más extenso de los cinco situación que ha de ser considerada para la planificación de las acciones a seguir. En las obras que demanda la población estudiantil y académica, se tiene más capacidad de reubicación y acondicionamiento de los espacios, lo que pareciera una ventaja, pero también es un reto, ya que es uno de los planteles con mayor población.

“Mantenimiento preventivo a instalaciones, pasillos y salones de clase”.





“Adecuación y pintura en diferentes zonas del plantel”.



“Mantenimiento a instalaciones de gas”.



Se construyeron escaleras de emergencia en los edificios I, J, L y rampas de acceso en los edificios S, M, O y T.

PLANTEL SUR

Cuenta con una población de 11,717 alumnos




45 es el total de edificios

Superficie total de 108,242 m²
Superficie construida de 31,808.43 m².



- Construcción de muros bajos de piedra volcánica, reparación de marquesinas de edificios, fabricación de mueble de durock.
- Suministro y colocación de bodega de lámina pintor.
- Remodelación de núcleos sanitarios del edificio LL, PCMS.
- Suministro y fabricación de letras de aluminio para letrero de acceso al plantel, suministro y fabricación de protecciones de proyectores de acero inoxidable (bichos) y suministro, colocación e instalación de llaves de sensor y secador de manos automático en núcleo sanitario.
- Reacondicionamiento de firmes de concreto y martelinado de pisos en edificios.
- Reacondicionamiento del núcleo sanitario para profesores en edificio I-M.
- Reubicación de módulo de escaleras del edificio F, y reacondicionamiento del Departamento Jurídico.
- Suministro e instalación de equipo minisplit y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos minisplit, ubicados en diversas áreas.
- Servicio de emergencia por falla de energía total en subestación núm. 2.
- Mantenimiento a red telefónica de todo el plantel.
- Suministro e instalación del sistema de CCTV y mantenimientos a cámaras y plumas vehiculares.
- Reacondicionamiento de sanitarios de los edificios E, Y y núcleo de mujeres.
- Martelinado de tres edificios, fumigación de todo el plantel y suministro e instalación de equipo de aire acondicionado en el edificio CH.
- Reacondicionamiento de espacios en edificios de escolares.
- Reacondicionamiento de casetas en estacionamiento de profesores y Siladin; cambio de cancelería, suministro y colocación de puerta de emergencia en biblioteca, cancelería en el edificio F.
- Reacondicionamiento de firmes de concreto, rampas y martelinado de tres edificios.
- Suministro y colocación de material impermeabilizante en subestación del estacionamiento de profesores.



SUR

Al igual que el Plantel Naucalpan, Sur cuenta con una superficie irregular, que representa un reto para dotar de infraestructura adecuada y accesible para la población en general, pero en especial a las personas con capacidades distintas.

La capacidad instalada en el plantel debe ser constantemente revisada y darle mantenimiento, debido a las condiciones climáticas que determinan una mayor atención en obras preventivas como la pintura y mantenimiento general.



“Reacondicionamiento de firmes y rampas de acceso”.



“Instalación de implementos ahorradores de agua y secadores de manos”.

En el plantel se llevaron a cabo las obras de reparación de la marquesina de algunos edificios, el reacondicionamiento de los sanitarios de profesores y profesoras ubicados en los edificios I y M, E e Y, mantenimiento del aire acondicionado en el edificio CH y remodelación en la zona de ventanillas de Servicios Escolares.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

| | |
|--|----------------------------------|
| RECTOR / | Dr. Enrique Graue Wiechers |
| SECRETARIO GENERAL / | Dr. Leonardo Lomelí Vanegas |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO / | Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez |
| SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / | Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa |
| SECRETARIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA / | Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo |
| ABOGADA GENERAL / | Dra. Mónica González Contró |
| DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL / | Mtro. Néstor Martínez Cristo |



Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades

| | |
|---|---|
| DIRECTOR GENERAL / | Dr. Benjamín Barajas Sánchez |
| SECRETARIA GENERAL / | Dra. María Leticia De Anda Munguía |
| SECRETARIA ACADÉMICA / | Lic. María Elena Juárez Sánchez |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA / | Lic. Rocío Carrillo Camargo |
| SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE / | Lic. Guadalupe Mendiola Ruiz |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN / | Lic. Maricela González Delgado |
| SECRETARIA ESTUDIANTIL / | Lic. Mayra Monsalvo Carmona |
| SECRETARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES / | Lic. María Isabel Díaz del Castillo Prado |
| SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / | Lic. Héctor Baca Espinoza |
| SECRETARIO DE INFORMÁTICA / | Ing. Armando Rodríguez Argujio |



AZCAPOTZALCO

| | |
|--|---|
| Dr. Javier Consuelo Hernández | / DIRECTOR |
| Lic. Luz María Morales Alcántara | / SECRETARIA GENERAL |
| Lic. Gaddiel Hurtado Montiel | / SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Mtro. Juan Concepción Barrera de Jesús | / SECRETARIO ACADÉMICO |
| Mtro. Víctor Rangel Reséndiz | / SECRETARIO DOCENTE |
| Mtra. Judith Elizabeth Núñez Reynoso | / SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN |
| Mtra. Martha Patricia López Abundio | / SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE |
| Mtro. Jorge Luis Romero Olmos | / JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |
| Lic. Antonio Nájera Flores | / SECRETARIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES |

Naucalpan

| | |
|---------------------------------------|--|
| Mtro. Keshava Quintanar Cano | / DIRECTOR |
| Mtro. Ciro Plata Monroy | / SECRETARIO GENERAL |
| Ing. Reyes Hugo Torres Merino | / SECRETARIO ACADÉMICO |
| Mtra. Angélica Garcilazo Galnares | / SECRETARIA DOCENTE |
| Mtra. Rebeca Rosado Rostro | / SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES |
| Lic. María del Carmen Tenorio Chávez | / SECRETARIA TÉCNICO DE SILADIN |
| Lic. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo | / SECRETARIA DE CÓMPUTO Y APOYO AL APRENDIZAJE |
| C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez | / SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR |
| Lic. Reyna Valencia López | / JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |

Vallejo

| | |
|---|---|
| Mtro. José Cupertino Rubio Rubio | / DIRECTOR |
| Ing. Raymundo Jiménez Galán | / SECRETARIO GENERAL |
| Lic. José Cruz Monroy Arzate | / SECRETARIO ACADÉMICO |
| Lic. Rubén Juventino León Gómez | / SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Mtro. Francisco Marcelino Castañeda | / SECRETARIO DOCENTE |
| Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma | / SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Lic. Rocío Sánchez Sánchez | / SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE |
| Biól. Saúl Salomón Vázquez Esparza | / SECRETARIO TÉCNICO DE SILADIN |

Oriente

| | |
|--|--|
| Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas | / DIRECTOR |
| Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo | / SECRETARIO GENERAL |
| Mtra. Gloria Caporal Campos | / SECRETARIA ACADÉMICA |
| Lic. Mario Guillermo Estrada Hernández | / SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Biól. Patricia Armida Gómez Sánchez | / SECRETARIA DOCENTE |
| Lic. Norma Cervantes Arias | / SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR |
| C.D. Patricia García Pavón | / SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Biól. Hugo Jesús Olvera García | / SECRETARIO TÉCNICO DE SILADIN |
| Lic. Miguel López Montoya | / SECRETARIO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN |

Sur

| | |
|---|---------------------------------------|
| Mtro. Luis Aguilar Almazán | / DIRECTOR |
| Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya | / SECRETARIO GENERAL |
| Arq. Gilberto Zamora Muñoz | / SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
| Lic. Susana Lira de Garay | / SECRETARIA ACADÉMICA |
| Lic. María del Rosario Preisser Rodríguez | / SECRETARIA DOCENTE |
| Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso | / SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Dr. Edel Ojeda Jiménez | / SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE |
| Ing. José Marín González | / SECRETARIO TÉCNICO DE SILADIN |
| Dr. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez | / JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |

