


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

VERANO-2022














ÍNDICE

Presentación	3
Dirección general	4
Plantel Azcapotzalco	16
Plantel Naucalpan	28
Plantel Vallejo	38
Plantel Oriente	56
Plantel Sur	63



PRESENTACIÓN

I mantenimiento de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades es una labor fundamental para que la comunidad pueda realizar sus actividades académicas; por ello es de suma importancia que las aulas, laboratorios, bibliotecas, gimnasios, pasillos, instalaciones hidráulicas y eléctricas y, en general, las áreas comunes, estén en óptimas condiciones para ofrecer un servicio de calidad.


En este suplemento se presenta la descripción de las obras del ciclo verano e invierno de 2022. Destaca la realización de un poco más de 100 acciones, que incluyen el mantenimiento de azoteas; aplicación de pintura en estacionamientos y fachadas; limpieza y lavado de tinacos y techumbres, responsicas de gas, entre otras.

Los trabajos anteriores fueron posibles gracias al apoyo de las autoridades centrales universitarias, con la participación de la Secretaría Administrativa de la Dirección General del CCH, la Superintendencia de Obras y las instancias correspondientes de los cinco planteles.

Agradecemnos a todas y todos los involucrados en estas tareas que benefician, sin duda, las tareas de docencia y aprendizaje.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

DIRECTOR GENERAL DEL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES



DIRECCIÓN GENERAL

En la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, en sus sedes Circuito, Universidad 3000, Laboratorio central e Impreta, se llevó a cabo la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, fundamental para el funcionamiento adecuado de los edificios de cada dependencia.

En esta ocasión, se realizaron acciones como el Reacondicionamiento de cancelería de fachadas, así como del muro perimetral del área de Infromática; trabajos de mantenimiento en áreas de sótano, puertas, muros, además de la aplicación de pintura en puertas y muros. Cabe mencionar la poda en las áreas verdes.

Por otra parte, se realizó el montaje de cancelería de herrería y vidrios; aplicación de aislante para evitar la humendad, colocación de chapas de seguridad, fabricación de barreras protectoras de acrílicos, nivelación de pisos y fabricación y colocación de jardineras.

Todas las acciones de mantenimiento han sido posibles gracias al apoyo de la Secretaría Administrativa de la UNAM y de las instancias centrales de la Dirección General como de los 5 planteles.



Acciones

- 1. Reacondicionamiento de cancelería de fachada norte y poniente.
- 2. Reacondicionamiento a muro perimetral de Informática.
- 3. Suministro y colocación de puerta metálica en el área del sótano.
- 4. Trabajos de mantenimiento en puertas, nivelación en áreas exteriores escolares, canalizaciones eléctricas y de voz y datos.
- 5. Trabajos de mantenimiento en muros por humedad en Imprenta.
- 6. Aplicación de pintura de esmalte en muros de Imprenta.
- 7. Aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de la Dirección General.
- 8. Aplicación de pintura vinílica en muros exteriores de fachadas de Laboratorio Central.
- 9. Poda de Laboratorio Central.



1. Reacondicionamiento de cancelería de fachada norte y poniente

- Desmontaje de cancel de herrería o de aluminio y vidrios.
- Montaje de cancelería nueva de herrería y aluminio con las mismas dimensiones.
- Aplicación de pintura de esmalte, molduras y sellos de plástico.





2. Reacondicionamiento a muro perimetral de Informática

- Se realizaron trabajos de mantenimiento de retiro de acabado en mal estado por humedad.
- Se aplicó producto aislante de humedad, el cual que se incorpora al cemento.
- Se aplicó pintura vinílica del trabajo.







3. Suministro y colocación de puerta metálica en el área del sótano


- Se colocó puerta metálica de lámina reforzada para fijación sobre marco de 1 1/2".
- Se colocó chapa de seguridad.



4. Trabajos de mantenimiento en puertas, nivelación en áreas exteriores escolares, canalizaciones eléctricas y de voz y datos

Sede Universidad 3000

- Mantenimiento a ventanas de Control Escolar.
- Mantenimiento a ventilación de 2 puertas de emergencia.
- Suministro, fabricación y colocación de barreras protectoras de acrílicos a la medida en segundo piso (áreas secretariales abiertas), 50 piezas.








- Mantenimiento a canalizaciones.
- Mantenimiento a ventilación de puertas de emergencia.
- Mantenimiento a ventanas de Control Escolar.
- Nivelación de piso en el área de atención de Control Escolar.
- Cambio de piso vinílico en 900 m².
- Pulido de núcleos de las escaleras, 50 m².
- Nivelación de piso existente.
- Retiro de peso excedente del edificio en área de Control Escolar, 12 m².










5. Trabajos de mantenimiento en muros por humedad en Imprenta


- Retiro de acabado con humedad en muro de fachada.
- Suministro y colocación de acabado similar al existente.
- Aplicación de pintura de esmalte en 2 tonos, sólo en áreas reparadas.





6. Aplicación de pintura de esmalte en muros de Imprenta

• Se aplicaron 400 m² de pintura de esmalte.








7. Aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de la Dirección General

- Se aplicaron 400 m² de pintura vinílica.
- Fabricación, suministro y colocación de jardineras de fibra de vidrio color chocolate.







8. Aplicación de pintura vinílica en muros exteriores de fachadas de Laboratorio Central

• Se aplicaron 400 m² de pintura vinílica.







9. Poda de Laboratorio Central

• Se realizó poda de 350 m².



PLANTEL AZCAPOTZALCO

Cada uno de los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en el plantel son en beneficio y mejora de la vida en activo de las instalaciones. Entre las acciones realizadas, se cuenta con procesos de excavación para el retiro de materia orgánica en pistas de atletismo, así como los ajustes para dicha pista.


Se realizó la ampliación del área del gimnasio; se continuó con la cobertura del proyecto PC Puma en las áreas de salones, el suministro de gabinetes, cajas Nema 20x20 y cableado en los edificios A, D y Z, así como los parcheos de la instalaciones en los racks.

Por otra parte, se realizó limpieza de cisternas, bibliotecas y demás espacios; la sustitución de ventanas con problemas en su sistema de persiana y la poda de árboles.

Las acciones efectuadas en el plantel forman parte de los trabajos por mantener en óptimas condiciones cada uno de los espacios, edificios, aulas y laboratorios en beneficio de los profesores y personal administrativo.

Acciones

- 1. Reacondicionamiento de pista de atletismo.
- 2. Ampliacion de gimnasio en área libre.
- 3. Proyecto PC Puma.
- 4. Trabajos de limpieza en cisterna.
- 5. Reemplazo de ventanas en laboratorios.
- 6. Limpieza profunda en biblioteca.
- 7. Aplicación de pintura en bancas.
- 8. Se realiza la poda de 7 árboles.





1. Reacondicionamiento de pista de atletismo

- Inician los procesos de excavación para el retiro de 10 centímetros de materia orgánica.
- Se realiza levantamiento y trazo de área.
- Inicia rompedora a devastar el área de ajuste para la pista..







- Retiro de 10 centímetros de primera capa de materia orgánica, en un área de 2, 070 m².
- Retiro de cimbra de guarnición.
- Proceso de compactación.










2. Ampliación de gimnasio en área libre

Contratables listas y cimbradas para recibir concreto.











3. Proyecto PC Puma

- El proyecto se realiza, primero, en la cubertura de el área de aulas.
- Suministro de canalización a base de Conduit Galvanizado pared gruesa de ¾, suministro de gabinetes, cajas Nema 20x20. y cableado UTP en edificios A, D y Z.
- Parcheos de la instalaciones en los racks.











4. Trabajos de limpieza en cisterna

• Concluyeron trabajos de limpieza profunda y pintura en cisternas.















5. Reemplazo de ventanas en laboratorios

 Sustitución de 100 ventanas con problemas en su sistema de persiana. Se reemplazan por ventanas corredizas.









6. Limpieza profunda en biblioteca

• Realizaron trabajos de limpieza profunda en biblioteca del plantel.








G













7. Aplicación de pintura de bancas













8. Poda de 7 árboles













PLANTEL NAUCALPAN

Los proyectos y acciones en favor del adecuado desempeño de las funciones en el plantel es posible gracias a las tareas de mantenimiento, remodelación, limpia y conservación de los espacios donde se llevan a cabo las labores académicas, deportivas, científicas y culturales, por parte de los alumnos, profesores y personal administrativo.

En este periodo, se realizaron acciones como la limpieza profunda de la Bilbioteca; del departamento de Servicios Escolares y las áreas del estacionamiento.


Se colocó concertina en las áreas perimetrales; fabricación y colocación de protecciones para panatallas de 55 y 65 pulgadas. Se realizó la cimentación de zapatas para la construcción de escaleras de emergencia en el edificio A y el armado de escalones para este mismo fin. Por otra parte, se remodeló el espacio de asesorías académicas en el edificio A, que incluyó la colocación de loseta cerámica.

Se inició la abertura de cepas para la cimentación con el fin de anclar la estructura para tensar la velaria, como parte de la remodelación del gimnasio al aire libre.



Acciones

- 1. Limpieza de estantes de Biblioteca, canceles y ventanales.
- 2. Aplicación de pintura a estructuras metálicas, muros exteriores y plafones en el departamento de Servicios Escolares.
- 3. Aplicación de pintura a líneas de estacionamiento con compresor y tráfico amarilla.
- 4. Colocación de concertina de doble arpón en bardas perimetrales.
- 5. Fabricación y colocación de protecciones para pantallas de 65" y 55".
- 6. Construcción de escalera de emergencia en el edificio A.
- 7. Remodelación a espacio de asesorías académicas en el edificio A.
- 8. Remodelación de gimnasio al aire libre que incluye velaria.





1. Limpieza de estantes de Biblioteca, canceles y ventanales

 Limpieza profunda de acervo de la Biblioteca, 869 estantes, vidrios y lámparas.





Ī





2. Aplicación de pintura a estructuras metálicas y muros exteriores y plafones en el departamento de Servicios Escolares

• Se realizó trabajo de pintura a 175 m² de muros exteriores y 140 m² de plafones.










3. Aplicación de pintura a líneas de estacionamiento con compresor y tráfico amarilla

• Se realizó trabajo de pintura en 1,163 m.






Τ





4. Colocación de concertina de doble arpón en bardas perimetrales

• Se colocaron más de 300 metros lineales.







5. Fabricación y colocación de protecciones para pantallas

• Se llevó a cabo la fabricación y colocación de 10 protecciones para pantallas de 55" y 10 de 65".








1






6. Construcción de escalera de emergencia en el edificio A

- Abertura de cepa para cimentación de zapatas aisladas.
- Armado de escalones a base de ángulo de 2".









7. Remodelación de espacio de asesorías académicas en el edificio A

- Apertura de baño en muro de tabique vidriado.
- Movimiento de cancelería.
- Colocación de loseta cerámica.











8. Remodelación de gimnasio al aire libre que incluye; velaria

 Abertura de cepas para cimentación en donde estará anclada la estructura para tensar la velaria.










PLANTEL VALLEJO



.

La pertinente planificación y control de las acciones de mantenimiento son básicas para tener en excelente estado los edificios y diversas áreas.

En este periodo se realizaron acciones para la mejora de diversos espacios, como la poda y tala de árboles; la fabricación de protecciones para ventanas y puertas de archivo; la demolición de muros, remodelación de muebles, renovación de la iluminación, desazolve de drenaje en el edificio K.


Reubicación de reja del edificio B a la cisterna; verificación del correcto funcionamiento de grabadores y cámaras del plantel, así como los botones de emergencia; se llevó a cabo el mantenimiento general en la Dirección general, en el edificio J, M y F, así como en Servicios Escolares; reemplazo de cancelería de sala de juntas y la reparación y cambio en puertas en mal estado.

Se hizo trabajo de impermeabilización en el Siladin; retiro de piso terrazo, reparación de grietas, colocación de terrazo en la Biblioteca; colocación de rejas perimetrales y cubierta de almacén; fabricación de bodega para el área de sustancias del almacén y limpieza general en sala Audiovisual.



Acciones

- 1. Poda y tala de árboles.
- 2. Fabricación de rejas de herrería para accesos y ventanas.
- 3. Remodelación de núcleo sanitario del edificio K.
- 4. Reubicación de reja del edificio B a la cisterna.
- 5. Mantenimiento preventivo de equipos de circuito cerrado de televisión y botones de emergencia.
- 6. Reemplazo de puertas en mal estado de la dirección del plantel.
- 7. Reparación de plafones y limpieza de las oficinas del CREPA.
- 8. Renovación de impermeabilizante en Siladin.
- 9. Reparación de grietas en biblioteca.
- 10. Adecuaciones de albañilería para cisterna y almacén.
- 11. Fabricación de bodega para el área de sustancias del almacén.
- 12. Limpieza profunda de salas de audiovisual.
- 13. Limpieza profunda de la biblioteca.
- 14. Limpieza profunda de estantes de la biblioteca.
- 15. Limpieza profunda del departamento del CREPA.






1. Poda y tala de árboles

I = I

• Se realizaron 40 podas y 10 talas de árboles.









2. Fabricación de rejas de herrería para accesos y ventanas

• Se fabricaron protecciones para ventana y puerta de archivo y SITE.







1 - 1



3. Remodelación de núcleo sanitario del edificio K


- Se demolieron muros para mayor amplitud.
- Se remodelarán muebles (4 tazas, 6 espejos, renovación de la iluminación, cespol de lavamanos, desazolve de tazas, mingitorios y pintura de la estructura y plafón del baño).







I = I





4. Reubicación de reja del edificio B a la cisterna

• Se reubicaron 75 metros lineales y se fabricaron 20 metros lineales nuevos.











- 5. Mantenimiento preventivo de equipos de circuito cerrado de televisión y botones de emergencia
- Se verificaron los 11 grabadores y 85 cámaras del plantel.

I = I







6. Reemplazo de puertas en mal estado de la Dirección del plantel

- Archivo y oficina de secretaria particular, edificio J (intendencia), edificio M, edificio F (servicio médico), Servicio Escolares.
- Retiro y cancelación de puerta de secretaría general y site de dirección.
- Reemplazo de cancelería de sala de juntas.
- Cambio y reparación de puertas en mal estado.













7. Reparación de plafones de las oficinas del CREPA

- Se retiraron 350 m² de plafón.
- Se repararon 5 puertas y se renovó instalación eléctrica.
- Se realizó limpieza de oficinas.



I = I








Durante el retiro de plafones de las oficinas, se encontraron muros sin castillos ni trabes. Se solicitó al plantel la autorización para su demolición y reemplazo por durock y tablarroca, un sistema de cerramiento ligero, seguro y de rápida colocación.







8. Renovación de impermeabilizante en Siladin

• Se renovaron 600 m² en edificio B y escaleras.










I = I






9. Reparación de grietas en Biblioteca

 Movimiento de mobiliario, retiro de piso terrazo, reparación de grietas, colocación de terrazo y reubicación de mobiliario.



1 - 1





10. Adecuaciones de albañilería para cisterna y almacén

Colocación de dados con anclas para la posterior colocación de rejas perimetrales y cubierta de almacén.



1 - 1

I = I





11. Fabricación de bodega para el área de sustancias del almacén

• Se fabricó bodega para área de sustancias.













12. Limpieza profunda de salas de Audiovisual

• Limpieza de salas y auditorios.



1 1

I = I









13. Limpieza profunda de estantes y de la Biblioteca

- Limpieza de salas.
- Limpieza de acervo bibliográfico.













I = I
















15. Limpieza profunda del departamento del CREPA




















PLANTEL ORIENTE


La revisión continua del plantel es oportuna para elaborar un diagnóstico, reconocer el estado general de las condiciones en que se hallan las áreas y edificios, erradicar los desperfectos y llevar a cabo una tarea de corrección y mantenimiento.

En este periodo se realizaron diversas acciones a favor del plantel, entre las que se encuentran la limpieza de estantería, acervo, vidrios y lámparas de la Biblioteca; fabricación de barras en laboratorios de los edificios I, L y O, así como la colocación de loseta.

Se elaboraron cepas para canalización, para dados de poste, se colaron tapas y se colocó un tubo de PVC de 1 1/2". Se colocó piso cerámico en 8 de 12 salones de laboratorio y 4 anexos.









Acciones

- 1. Limpieza profunda de biblioteca y acervo.
- 2. Fabricación de barras de laboratorio.
- 3. Proyecto de iluminación.
- 4. Colocación de pisos en laboratorios.








1. Limpieza profunda de Biblioteca y acervo

- Limpieza de estantería, acervo, vidrios, lámparas y limpeza general.
- Se limpió más de 2, 400 m² de biblioteca.











2. Fabricación de barras de laboratorio

- Se fabricaron tres barras en laboratorios edificios I, L y O.
- Se concluyeron dos de tres barras, la tercera está colada a punto de colocación de loseta cerámica.









3. Proyecto de iluminación

- Se realizó trabajo en cepas para canalización.
- Se colocó tubo de PVC de 1 1/2".
- Se realizó trabajo en cepas para dados de poste, armado de acero y anclas.
- Se realizó colado de dados.
- Se realizaron registros y colaron tapas.




















4. Colocación de pisos en laboratorios

 Se colocó piso cerámico en 8 de 12 salones de laboratorio y 4 anexos, de 8, 670 m².







PLANTEL SUR

Las acciones de mantenimiento ayudan a mejorar aspectos importantes en las instalaciones del plantel, ya sea desde la seguridad hasta la imagen o la higiene. Matener en perfecto estado las instalaciones permite corresponder a las actividades cotidianas de la comunidad.

Se realizaron acciones de mantenimiento en la zona de cafeterías, entre ellas: cambio de lámina y reestructuración de cubierta de pasillo interno, aplicación de pintura en plafones, muros, estructuras y rejas, limpieza de cubierta de policarbonato y construcción de puerta de emergencia.

Además, se realizaron labores como el desmontaje de la escalera del edificio CH; la impermeabilización de la Biblioteca; el desmontaje de mamparas de concreto y aplicación de pintura en el plafón del edificio T.

Poda, deshierbe y barrido en estacionamientos de alumnos y de profesores, así como la fabricación de mobiliario de herrería.

Acciones

- 1. Reubicación de escalera en edificio CH.
- 2. Impermeabilización de Biblioteca.
- 3. Reacondicionamiento de sanitario en edificio T.
- 3. Reacondicionamiento de sanitario en edificio T.
- 4. Reacondicionamiento de cafeterías en zona comercial.
- 5. Poda en estacionamientos.
- 6. Fabricacion de muebles a base de herrería.




1. Reubicación de escalera en edificio CH

• Desmontaje de escalera.











2. Impermeabilización de Biblioteca

• Se realizaron trabajos de impermeabilización.











3. Reacondicionamiento de sanitario en edificio T

- Desmontaje de mamparas de concreto.
- Aplicación de pintura en plafón.





















4. Reacondicionamiento de cafeterías en zona comercial

- Cambio de lámina y reestructuracion de cubierta de pasillo interno.
- Aplicación de pintura en plafones, muros, estructuras y rejas.
- Limpieza de cubierta de policarbonato.
- Construcción de puerta de emergencia.
- Aplicación de pintura en rejas.




























5. Poda en estacionamientos

• Poda, desrame, deshierbe y barrido, en estacionamientos de alumnos y de profesores.







6. Fabricación de muebles a base de herrería

• Se realizó trabajo de fabricación de muebles.













Dr. Enrique Graue Wiechers Dr. Leonardo Lomelí Vanegas Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo Mtro. Néstor Martínez Cristo

RECTOR SECRETARIO GENERAL ABOGADO GENERAL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Dr. Benjamín Barajas Sánchez Lic. Mayra Monsalvo Carmona Lic. Rocío Carrillo Camargo Lic. María Elena Juárez Sánchez Biól. David Castillo Muñoz Mtra. Dulce María E. Santillán Reyes Mtro. José Alfredo Núñez Toledo Mtra. Gema Góngora Jaramillo Lic. Héctor Baca Espinoza Ing. Armando Rodríguez Arquijo

DIRECTOR GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ACADÉMICA SECRETARIO DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE SECRETARIO DE PLANEACIÓN

SECRETARIA ESTUDIANTII SECRETARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

SECRETARIO DE INFORMÁTICA



Mtra. Martha Patricia López Abundio Dr. Juan Concepción Barrera de Jesús C.P. Celfo Sarabia Eusebio Lic. Veidy Salazar De Lucio Mtra. Fabiola Margarita Torres García Lic. Antonio Nájera Flores Lic. Antonio Gil Ruíz Guerrero LIc. Adriana Astrid Getsemaní Castillo Juárez Mtra. Martha Contreras Sánchez Lic. Verónica Andrade Villa

Mtro. Keshava Quintanar Cano

Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo

Lic. Teresa de Jesús Sánchez Serrano Ing. Damián Feltrín Rodríguez

Biol. Guadalupe Hurtado García Mtro. Miguel Ángel Zamora Calderilla

C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez

Ing. María del Carmen Tenorio Chávez Lic. Reyna I. Valencia López

Mtra. Angélica Garcilazo Galnares

Lic. Maricela González Delgado

Lic. Rocío Sánchez Sánchez

Lic. Armando Segura Morales Lic. Carlos Ortega Ambriz

Mtro. Manuel Odilón Gómez Castillo

Lic. Blanca Adela Zamora Muñoz Mtra. María Xóchitl Megchún Trejo

IQ. Georgina Guadalupe Góngora Cruz

DIRECTOR SECRETARIO GENERAL SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA ACADÉMICA SECRETARIA DOCENTE SECRETARIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES SECRETARIO DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN SECRETARIO PARTICULAR Y DE GESTIÓN



AZCAPOTZALCO

DIRECTOR SECRETARIA GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIO ACADÉMICO SECRETARIA DOCENTE

SECRETARIA DO SERVICIOS ESTUDIANTILES

SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE Y CÓMPUTO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN COORDINADORA DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN

VALLEJO

DIRECTORA SECRETARIO GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA ACADÉMICA SECRETARIO DOCENTE SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN

ORIENTE

DIRECTORA SECRETARIO GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ACADÉMICA SECRETARIA DOCENTE SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN

SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Carlos Aleiandro Pérez Escalante

JEFE DE DEPARTAMENTO

Abraham Isaac Sosa Romero

RESIDENTES

AZCAPOTZALCO Diyand Natalisse Martínez Lara

NAUCALPAN

Aarón Saldívar Benítez

VALLEJO

Alejandra de Jesús Flores Briones

ORIENTE

Israel Araiza Nava

SUR

Roberto Carlos Gaspar

JEFE DE ÁREA

Rafael Avilés López

ASISTENTE

Leticia Torres Gutiérrez



allejo

COORDINACIÓN

Rocío Carrillo Camargo

REVISIÓN

Benjamín Barajas Sánchez Marcos Daniel Aguilar

EDICIÓN

Héctor Baca Espinoza

DISEÑO

Ma. Mercedes Olvera Pacheco

Mtra. Patricia García Pavón Ing. Angélica Nohelia Guillén Méndez

OFB. Reves Flores Hernández Mtra. Alejandra Barrios Rivera Lic. Edith Catalina Jardón Flores Mtra. Cecilia Espinosa Muñoz Dra. Elsa Rodríguez Saldaña Lic. Norma Cervantes Arias

Lic. Susana de los Ángeles Lira de Garay Lic. Noé Israel Reyna Méndez Lic. Erasto Rebolledo Avalos Mtro. Ernesto Márquez Fragoso Mtro. Armando Moncada Sánchez Dra. Georgina Balderas Gallardo Mtro. Reynaldo Cruz Contreras Mtra. Nohemí Claudia Saavedra Rojas Mtra. Clara León Rios





