



Gaceta **CCH**

Suplemento
3 de octubre de 2025

ISSN 0188-6975

Programa de mantenimiento **DE VERANO 2025**



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
JUSTIFICACIÓN	5
DIRECCIÓN GENERAL	6
PLANTEL AZCAPOTZALCO	36
PLANTEL NAUCALPAN	50
PLANTEL VALLEJO	64
PLANTEL ORIENTE	76
PLANTEL SUR	82



PRESENTACIÓN

El Programa Mantenimiento de Verano del Colegio de Ciencias y Humanidades permite el cuidado y mejora de las distintas sedes de la Dirección General y de los cinco planteles del Colegio, para contribuir así a un correcto desarrollo de las actividades de docencia, aprendizaje y trabajo académico. En este periodo, se llevaron a cabo un total de 77 acciones preventivas y de corrección. En la Dirección General, se efectuaron 28; en Azcapotzalco, 13; en Naucalpan, 12; en Vallejo, 10; en Oriente, 3; y en Sur, 11.

Entre las acciones que se realizaron destacan: rehabilitación de circuito de alumbrado exterior, en la sede de Circuito de Dirección General; mantenimiento de 15 equipos de aire acondicionado; cambio de piso en la Secretaría de Informática, en el área de sistemas, en Circuito Escolar; aplicación de pintura en área de ventanillas de Asuntos Escolares y aplicación de pintura en acceso a puente en Universidad 3000.

En el plantel Azcapotzalco, se realizó el mantenimiento, reparación y colocación de membrana impermeabilizante en edificio de Audiovisual; se colocó la estructura y láminas de acero en puerta de ARTESA y se efectuó el mantenimiento a la subestación eléctrica. En Naucalpan, se hizo el mantenimiento al sanitario y cocina de vigilancia; se construyó una escalera de concreto armado con muros de mampostería; se realizó mantenimiento a la subestación eléctrica y al cuarto hidroneumático.

En el plantel Vallejo, se efectuó el mantenimiento a lámparas y extractores, el reemplazo de gabinetes, la fabricación de línea eléctrica y la colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en la Biblioteca. Asimismo, se hizo el tendido de línea eléctrica y la colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en Biblioteca.

Por otra parte, en el plantel Oriente se realizó la impermeabilización y cambio de canalones en el edificio Audiovisual (etapa 1) y la aplicación de pintura en edificios C, V y W.



En el plantel Sur, se hizo mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas; se colocaron seis botones de emergencia y siete cámaras en el estacionamiento, además de que se aplicó pintura en botes de basura y mamparas del plantel.

Estos trabajos se realizaron con el apoyo de la Secretaría Administrativa de la Dirección General del Colegio, las secretarías administrativas de cada uno de los planteles, la Superintendencia de Obras, así como sus residentes de Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur. Estas acciones beneficiarán a la comunidad cechachera y permitirán un desarrollo óptimo de las actividades. También agradecemos a las autoridades centrales universitarias por el apoyo recibido.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE
CIENCIAS Y HUMANIDADES

OBRAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CCH

1. Mantenimiento de 15 equipos de aire acondicionado en la sede Circuito Escolar.
2. Mantenimiento de 3 CCTV en la sede Circuito Escolar.
3. Cambio de piso en el área de sistemas de la Secretaría de Informática, en la sede Circuito Escolar.
4. Rehabilitación de circuito de alumbrado exterior en la sede Circuito Escolar.
5. Mantenimiento a plumas de acceso en estacionamientos en la sede Circuito Escolar.
6. Mantenimiento y cambio de persianas en la Secretaría de Planeación, en la sede Circuito Escolar.
7. Rehabilitación de plafón y puerta de acceso en puente en la sede Universidad 3000.
8. Suministro, colocación de 6 CCTV y mantenimiento de las existentes en sede Universidad 3000.
9. Mantenimiento preventivo, cambio de control y curso al personal de Servicios Generales de plumas de acceso en la sede Universidad 3000.
10. Mantenimiento correctivo a cuatro puertas de sustancias en la sede del Laboratorio Central.
11. Mantenimiento a control y bomba en sede Imprenta.
12. Mantenimiento a cubierta y plafón en área de químicos en la sede del Laboratorio Central.
13. Remodelación de cocineta en el área de la Secretaría General, en la sede Circuito Escolar.

- 14.** Aplicación de pintura en plafón y pasillo de la Secretaría General, en la sede Circuito Escolar.
- 15.** Balizamiento de puntos de reunión en todas las sedes.
- 16.** Aplicación de pintura esmalte en fachada oriente en la sede Circuito Escolar.
- 17.** Aplicación de pintura crema en fachada sur en la sede Circuito Escolar.
- 18.** Aplicación de pintura en área de ventanillas de Asuntos Escolares en la sede Universidad 3000.
- 19.** Aplicación de pintura acceso a puente en la sede Universidad 3000.
- 20.** Lavado de tinacos y cisternas en la sede del Laboratorio Central.
- 21.** Poda y deshierbe en la sede del Laboratorio Central.
- 22.** Lavado de tinacos en la sede Imprenta.
- 23.** Limpieza profunda en bodega de Servicios Generales en la sede Circuito Escolar.
- 24.** Aplicación de pintura en puertas en la sede del Laboratorio Central.
- 25.** Aplicación de pintura en la sede del Laboratorio Central.
- 26.** Aplicación de pintura en las puertas sur y norte de la sede Circuito Escolar.
- 27.** Aplicación de pintura en el área de descanso de la sede Circuito Escolar.
- 28.** Aplicación de pintura en el área de Presupuesto de la sede Circuito Escolar.

1. Mantenimiento de 15 equipos de aire acondicionado en la sede Circuito Escolar



2. Mantenimiento de 3 CCTV en la sede Circuito Escolar



3. Cambio de piso en el área de sistemas de la Secretaría de Informática, en la sede Circuito Escolar




4. Rehabilitación de circuito de alumbrado exterior en la sede Circuito Escolar



5. Mantenimiento a plumas de acceso en estacionamientos en la sede Círculo Escolar



6. Mantenimiento y cambio de persianas en la Secretaría de Planeación, en la sede Circuito Escolar



7. Rehabilitación de plafón y puerta de acceso en puente en la sede Universidad 3000



16 de julio de 2025


8. Suministro, colocación de 6 CCTV y mantenimiento de las existentes en la sede Universidad 3000



9. Mantenimiento preventivo, cambio de control y curso al personal de Servicios Generales de plumas de acceso en la sede Universidad 3000



10. Mantenimiento correctivo a cuatro puertas de sustancias en la sede del Laboratorio Central




11. Mantenimiento a control y bomba en la sede Imprenta



12. Mantenimiento a cubierta y plafón en área de químicos en la sede del Laboratorio Central



13. Remodelación de cocineta en el área de la Secretaría General, en la sede Circuito Escolar



14. Aplicación de pintura en plafón y pasillo de la Secretaría General, en la sede Circuito Escolar



15. Balizamiento de puntos de reunión en todas las sedes



16. Aplicación de pintura esmalte en fachada oriente en la sede Circuito Escolar



17. Aplicación de pintura crema en fachada sur en la sede Circuito Escolar



18. Aplicación de pintura en área de ventanillas de Asuntos Escolares en la sede Universidad 3000




19. Aplicación de pintura acceso a puente en la sede Universidad 3000



22 de julio de 2025

25

20. Lavado de tinacos y cisternas en la sede del Laboratorio Central




21. Poda y deshierbe en la sede del Laboratorio Central



22. Lavado de tinacos en la sede Imprenta



23. Limpieza profunda en bodega de Servicios Generales en la sede Circuito Escolar



24. Aplicación de pintura en puertas en la sede del Laboratorio Central



25. Aplicación de pintura en la sede del Laboratorio Central



26. Aplicación de pintura en las puertas sur y norte de la sede Circuito Escolar



27. Aplicación de pintura en el área de descanso de la sede Circuito Escolar



28. Aplicación de pintura en el área de Presupuesto de la sede Circuito Escolar



OBRAS DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO



1. Mantenimiento, reparación y colocación de membrana impermeabilizante en el edificio de Audiovisual.
2. Colocación de estructura y láminas de acero en puerta de ARTESA.
3. Mantenimiento a la subestación eléctrica.
4. Aplicación de pintura en postes blancos en el área de estacionamiento de alumnos.
5. Aplicación de pintura en postes blancos en el área del complejo deportivo.
6. Aplicación de pintura en postes amarillos en reja perimetral interna del complejo deportivo.
7. Aplicación de pintura en rejas laterales de frontón.
8. Aplicación de pintura en líneas de estacionamiento de alumnos y zona de motocicletas.
9. Colocación de láminas de acero en reja perimetral del área del complejo deportivo.
10. Colocación de muros de tablaroca para la oficina de la Dirección.
11. Limpieza de pisos y mobiliario en la Biblioteca.
12. Aplicación de pintura en el área de carga y descarga en el estacionamiento de profesores.
13. Desazolve de estacionamiento de profesores y estacionamiento de alumnos.



1. Mantenimiento, reparación y colocación de membrana impermeabilizante en el edificio de Audiovisual



2. Colocación de estructura y láminas de acero en puerta de ARTESA





3. Mantenimiento a la subestación eléctrica




4. Aplicación de pintura en postes blancos en el área de estacionamiento de alumnos





5. Aplicación de pintura en postes blancos en el área del complejo deportivo



6. Aplicación de pintura en postes amarillos en reja perimetral interna del complejo deportivo





7. Aplicación de pintura en rejas laterales de frontón



8. Aplicación de pintura en líneas de estacionamiento de alumnos y zona de motocicletas







9. Colocación de láminas de acero en reja perimetral del área del complejo deportivo




10. Colocación de muros de tablaroca para la oficina de la Dirección






11. Limpieza de pisos y mobiliario en la Biblioteca




12. Aplicación de pintura en el área de carga y descarga en el estacionamiento de profesores





13. Desazolve de estacionamiento de profesores y estacionamiento de alumnos



OBRAS DEL PLANTEL NAUCALPAN

- 1.** Línea sanitaria habilitada a conexión de red municipal.
- 2.** Construcción de rampas.
- 3.** Mantenimiento a sanitario y cocina de vigilancia.
- 4.** Construcción de escalera de concreto armado con muros de mampostería.
- 5.** Mantenimiento a subestación eléctrica.
- 6.** Mantenimiento a cuarto hidroneumático.
- 7.** Lavado de cisterna de agua.
- 8.** Refuerzo a claros de herrería en cancha de Futbol 7.
- 9.** Aplicación de pintura en estructura y plafones del edificio B.
- 10.** Aplicación de pintura en estructura y plafones del edificio D.
- 11.** Limpieza de acervo bibliográfico.
- 12.** Limpieza de cancelería y herrería de la Biblioteca.


1. Línea sanitaria habilitada a conexión de red municipal





2. Construcción de rampas



3. Mantenimiento a sanitario y cocina de vigilancia





4. Construcción de escalera de concreto armado con muros de mampostería



5. Mantenimiento a subestación eléctrica



6. Mantenimiento a cuarto hidroneumático



7. Lavado de cisterna de agua



8. Refuerzo a claros de herrería en cancha de Futbol 7



9. Aplicación de pintura en estructura y plafones del edificio B




10. Aplicación de pintura en estructura y plafones del edificio D



11. Limpieza de acervo bibliográfico



12. Limpieza de cancelería y herrería de la Biblioteca



OBRAS DEL PLANTEL VALLEJO

- 1. Mantenimiento correctivo a muros de cisterna (segunda etapa).**
- 2. Poda y tala de árboles.**
- 3. Poda de pasto.**
- 4. Mantenimiento a lámparas y extractores, reemplazo de gabinetes, fabricación de línea eléctrica y colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en la Biblioteca.**
- 5. Tendido de línea eléctrica, colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en la Biblioteca.**
- 6. Reemplazo de céspol de tarjas de laboratorios y desazolve interior.**
- 7. Colocación, reparación y/o sustitución de concer-tina y refuerzos de herrería.**
- 8. Limpieza de la Biblioteca.**
- 9. Limpieza de contenedor de basura y estacionamiento que da a avenida Fortuna.**
- 10. Limpieza de estantería de edificio de almacén.**

1. Mantenimiento correctivo a muros de cisterna (segunda etapa)



2. Poda y tala de árboles



3. Poda de pasto



4. Mantenimiento a lámparas y extractores, reemplazo de gabinetes, fabricación de línea eléctrica y colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en la Biblioteca



5. Tendido de línea eléctrica, colocación de lámparas de emergencia y ventiladores en la Biblioteca




6. Reemplazo de céspol de tarjas de laboratorios y desazolve interior



7. Colocación, reparación y/o sustitución de concertina y refuerzos de herrería



8. Limpieza de la Biblioteca



9. Limpieza de contenedor de basura y estacionamiento que da a avenida Fortuna



10. Limpieza de estantería de edificio de almacén





OBRAS DEL PLANTEL ORIENTE

1. Impermeabilización y cambio de canalones en el edificio de Audiovisual (etapa 1).
2. Aplicación de pintura en edificio C.
3. Aplicación de pintura en edificios V y W.

1. Impermeabilización y cambio de canalones en el edificio de Audiovisual (etapa 1)



2. Aplicación de pintura en edificio C






3. Aplicación de pintura en edificios V y W




OBRAS DEL PLANTEL SUR

- 1. Mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas.**
- 2. Colocación de seis botones de emergencia en el estacionamiento.**
- 3. Colocación de siete cámaras en el estacionamiento.**
- 4. Aplicación de pintura en edificios Alfa, Gama y Muro de recepción del plantel.**
- 5. Colocación e instalación de postes y reflectores en el estacionamiento de profesores.**
- 6. Aplicación de pintura en botes de basura y mamparas del plantel.**
- 7. Poda en estacionamientos del plantel.**
- 8. Limpieza de grafitis.**
- 9. Aplicación de pintura en barandal de rampa en edificio de Mantenimiento.**
- 10. Martelinado de pisos pulidos en pasillos de diferentes áreas del plantel.**
- 11. Aplicación de pintura en cajones de estacionamiento.**

1. Mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas




2. Colocación de seis botones de emergencia en el estacionamiento



3. Colocación de siete cámaras en el estacionamiento



4. Aplicación de pintura en edificios Alfa, Gama y Muro de recepción del plantel



5. Colocación e instalación de postes y reflectores en el estacionamiento de profesores



6. Aplicación de pintura en botes de basura y mamparas del plantel




7. Poda en estacionamientos del plantel




8. Limpieza de grafitis



9. Aplicación de pintura en barandal de rampa en edificio de Mantenimiento



10. Martelinado de pisos pulidos en pasillos de diferentes áreas del plantel



11. Aplicación de pintura en cajones de estacionamiento





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
Dra. Diana Tamara Martínez Ruíz
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Lic. Mauricio López Velázquez

RECTOR
SECRETARIA GENERAL
ABOGADO GENERAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Lic. Rocío Carrillo Camargo
Lic. María Elena Juárez Sánchez
QBP. Taurino Marroquín Cristóbal
Mtra. Dulce María E. Santillán Reyes
Mtro. José Alfredo Núñez Toledo
Mtra. Araceli Mejía Olguín
Mtro. Héctor Baca Espinoza
Ing. Armando Rodríguez Arguijo

DIRECTOR GENERAL
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ACADÉMICA
SECRETARIO DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SECRETARIO ESTUDIANTIL
SECRETARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
SECRETARIO DE INFORMÁTICA

AZCAPOTZALCO

Mtra. Martha Patricia López Abundio
Lic. Antonio Nájera Flores
Lic. Genaro Gómez Arroyo
Lic. Veidy Salazar De Lucio
Lic. Noemí Jiménez Martínez
Mtro. Raúl Espinosa Rojas
Mtra. Evelia Morales Domínguez
Lic. Adriana Astrid Getsemani Castillo Juárez
Mtra. Verónica Coria Olvera
Lic. Verónica Andrade Villa

DIRECTORA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
SECRETARIO ACADÉMICO
SECRETARIA DOCENTE
SECRETARIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
JEFESA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN
SECRETARIA PARTICULAR Y DE GESTIÓN



NAUCALPAN

Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Ing. Damián Alberto Feltrin Rodríguez
Mtra. Teresa De Jesús Sánchez Serrano
Mtro. Jesús Medina Cabrera
Lic. Rogelio Aurelio Rojas Reyes
Ing. Blanca Elizabeth Cruz Estrada
Lic. Ana Laura Yáñez Piñón
Mtra. Ana Rocío Alvarado Torres
Mtro. Miguel Ángel Zamora Calderilla
LDG. Cristo Rey Policarpo Martínez

DIRECTORA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIO ACADÉMICO
SECRETARIO DOCENTE
SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
SECRETARIA DE APOYO AL APRENDIZAJE Y CÓMPUTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
SECRETARIO TÉCNICA DEL SILADIN
COORDINADOR DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN



VALLEJO

Lic. Maricela González Delgado
Ing. Manuel Odilón Gómez Castillo
Lic. Diana Reyna Alatorre Hernández
Mtra. María Xóchitl Megchún Trejo
Lic. María del Rocío Sánchez Sánchez
Mtro. Armando Segura Morales
Lic. Carlos Ortega Ambriz
IQ. Georgina Guadalupe Góngora Cruz

DIRECTORA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ACADÉMICA
SECRETARIA DOCENTE
SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
SECRETARIO DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN



ORIENTE

Mtra. Patricia García Pavón
Qfb. Reyes Flores Hernández
Mtra. Alejandra Barrios Rivera
Mtra. Laura Taydé Mejía Ramírez
Lic. Oscar López García
Dra. Elsa Rodríguez Saldaña
Mtra. Claudia Verónica Morales Montaño
Ing. Angélica Nohelia Guillén Méndez

DIRECTORA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ACADÉMICA
SECRETARIO DOCENTE
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN



SUR

Lic. Susana de los Ángeles Lira de Garay
Lic. Noé Israel Reyna Méndez
Lic. Emmanuel Roberto Orozco García
Mtro. Ernesto Márquez Fragoso
Mtro. Armando Moncada Sánchez
Dra. Georgina Balderas Gálindo
Mtro. Reynaldo Cruz Contreras
Mtra. Nohemí Claudia Saavedra Rojas
Mtra. Clara León Ríos

DIRECTORA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
SECRETARIO ACADÉMICA
SECRETARIO DOCENTE
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE
SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN
JEFESA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



DIRECTORIO

COORDINACIÓN
ROCÍO CARRILLO CAMARGO

SUPERINTENDENTE DE OBRAS
CARLOS ALEJANDRO PÉREZ ESCALANTE

Jefe de Departamento
ABRAHAM ISAAC SOSA ROMERO

RESIDENTES

AZCAPOTZALCO
DIYAND NATALISSE MARTÍNEZ LARA

NAUCALPAN
EZEQUIEL AYALA AGUILAR

VALLEJO
ALEJANDRA DE JESÚS FLORES BRIONES

ORIENTE
ISRAEL ARAIZA NAVA

SUR
ROBERTO CARLOS GASPAR

REVISIÓN
BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
MARCOS DANIEL AGUILAR

EDICIÓN
HÉCTOR BACA ESPINOZA
OTONIEL PAVÓN VELÁZQUEZ

CORRECCIÓN
RAQUEL TORIBIO ESPINOZA

DISEÑO
CRISTINA MERA MANZO